

Calibration ranges Zn Matrix



Element	Pure Zinc	Zn Al	Zn Al Cu	ZA8 ZA12	ZA27
Ag	0,0003-0,005				
Al	0,0001-0,07	3,2-4,7	3,4-5,1	7-13,2	23-29
Be					
Ca					
Cd	0,00002-0,03	0,0001-0,024	0,0001-0,03	0,0001-0,014	0,0003-0,015
Co					
Cu	0,0001-0,01	0,001-0,1	0,3-1,45	0,2-3,0	1,4-3,0
Fe	0,0005-0,03	0,0005-0,025	0,0005-0,1	0,0008-0,08	0,002-0,15
Hg					
In	0,0005-0,005	0,0005-0,003	0,0005-0,003		
La					
Mg	0,00001-0,016	0,0001-0,08	0,0005-0,09	0,0001-0,06	0,0005-0,05
Mn				0,0005-0,02	0,0005-0,01
Ni	0,0003-0,005	0,0003-0,045	0,0003-0,027	0,0003-0,05	
Pb	0,0003-0,04	0,0004-0,016	0,0003-0,025	0,0004-0,06	0,007-0,01
Si					
Sn	0,0003-0,014	0,0005-0,01	0,0005-0,03	0,0005-0,008	0,0008-0,01
Ti					
Tl	0,0003-0,004	0,0003-0,002	0,0003-0,004		
V					